

Expertizní posudek
(podklad) pro vypracování znaleckého posudku o
kvalitě pochozí vrstvy podlah v objektu skladů fir-
my [REDACTED]

3 strany

30. 4. 2002

Špičkové materiály, pokročilé technologie, nové systémy

Ing. Radko Pöschl
TECHNOS
Pod Kavalírkou 4/300
150 00 Praha 5

Vaše zn./datum:
Naše zn.:
Datum: 30/04/2002

**Expertizní podklad pro vypracování
znaleckého posudku o kvalitě pochozí vrstvy podlah v objektu
skladu firmy [REDACTED]**

Ve východní části skladové haly firmy GEHE zvané nyní hala M1 (původně hala 114 a 115) v objektu [REDACTED] (dříve objekt Meopta -Košíře) provedla firma Techfloor s.r.o. Opava při prováděné rekonstrukci objektu v roce 1995 svou podlahovinu Monile, tedy podlahovinu na bázi cementu s tzv. vsypy obrusu odolných plniv. Již krátce po dohotovení se objevily v podlaze "vlásečnicové" (podle zápisu ve stavebním deníku, list č. 28 z 10.11.1995) trhliny, které měly být prováděcím podnikem (firmou Techfloor, s.r.o.) opraveny (do 10.12.1995) otryskáním, "zalitím" "větších" trhlin, předtím prořezaných a nanesením na celou plochu blíže nedefinovaného epoxidového systému". Byla-li, či nebyla-li takto navržená oprava provedena není známo. Nicméně je možné, podle současného stavu tzv. dilatačních spar, které jsou provedeny v nestandardních vzdálenostech a schematech, že některé ze vzniklých trhlin byly skutečně prořezány a upraveny jako ostatní dilatační spáry.

Podlahoviny se vsypy, v poslední době velice módní, obsahují jako součást pojiva většinou polymerní přísady či jiné hmoty, mající usnadnit rozliv, zhuťnění a uhlazení podlahy. Ve vrstvě se vsypy se soustřeďuje (pokud tato vrstva je konečnou úpravou

Coming Plus, a.s.
Nad Kamínkou 1267
156 00 Praha 5 - Zbraslav
tel/fax:
0010-0716128333/0300

fax:
E-mail: coming@coming.cz
WWW: http://www.coming.cz

IČO : 25748793
DIČ : 004-25748793
Bankovní spojení: ČSOB Praha
02/57921614-5, 57921457, 57921250 č. účtu:
57921413 EUR 16-12833280/0300

02/57921742 Zápis v obch. rejstříku:
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5854
Základní kapitál 33 250 000,- Kč

betonové podlahy) v důsledku přijaté technologie provádění (intenzivní urovnávání mechanickými hladíčkami) velké množství cementu (a zejména jeho lehkých podilů) a vody, tedy právě ve vrstvě obsahující v podstatě monofrakční vsypový materiál. V důsledek hydratačních i pohydratačních procesů vznikají v ní značná vnitřní napětí, která mohou růst i po dlouhou dobu. Nesmírně citlivá je tato technologie, kromě již uvedeného, na časový interval mezi uložením podkladové (základní) vrstvy betonu a udržáním a zpracováním vrchní vrstvy se vsypy. Z toho důvodu je tato technologie naprostě nevhodná, a pokud je autorovi známo, ve všech případech neúspěšná, pokud se kladce podlahovina se vsypy na starý beton, kdy nemůže mezi nimi dojít k chemickým reakcím. Šechný nepříznivé vlivy shora zmíněné vedou však ve většině případů brzy i později k charakteristickým poruchám, tedy vzniku nepravidelných trhlin a krakelování i tehdy, provádí-li se vsypová vrstva současně s betonovým podkladem.

■ Vnem případě se během provozu ve skladu původně jemné trhlinky rozšířily a porušilo se jejich okolí a v celých velkých plochách došlo ke vzniku krakelovacích trhinek, charakteru vysychajícího bláta. Tyto trhlinky se samozřejmě stávají potenciálním nebezpečím pro vznik dalších větších poruch, které musí, pokud je plocha provozována, neodvolatelně přijít. Zkoušky ukázaly, že pevnost betonové podkladní desky je víc než dostatečná, a podklad tedy nemůže být přičinou vzniku trhlin v podlahovině. Trhlinky v podlahovině, kromě toho, že jsou potencionálními místy větších poruch, mohou být - i nejsou-li mechanicky zatěžovány - ve vhodném prostředí přičinou vážných problémů zejména mikrobiologických a z těchto důvodů jsou podlahoviny se vsypy zásadně nevhodné pro potravinářské a jiné hygienicky citlivé provozy. Podlahoviny Monile firmy Techfloor nejsou v tomto směru výjimkou, spíše, s ohledem na počet reklamovaných poruch, naopak.

Úprava betonových podlahovin se vsypy je vždy obtížnou záležitostí. Záleží na mnoha faktorech, rozhodujících o tom, je-li nezbytné podlahovinu odstranit před využitím nové, nebo bude-li možné použít po sanačních úpravách tuto podlahovinu jako podklad pro další, novou podlahovinu. Pro novou podlahovinu je nejvhodnější pro provozy stanoven charakteru (skladové provozy) použít některý ze systémů syntetických podlahovin, přičemž je nutno dbát na opatrný výběr dodavatele, zaručující svými výsledky, znalostmi a zkušenostmi úspěch rekonstrukce. V některých případech může výstavce volit relativně tenká stérka (2 až 3 mm), jindy je nezbytné použít silnější, polymermaťovou (5 až 6 mm) nebo dokonce polymerbetonovou (nad 10 mm) podlahovinu. Na volbě v každém konkrétním případě záleží i životnost provedené úpravy. Pokud je zvolena správná úprava a provedena vskutku solidní a zkušenou firmou, potom životnost podlahoviny je několikagenerační, obvykle delší, než samotná stavba. Cena

opravy se samozřejmě liší podle zvolené technologie a ta je závislá na stavu podkladu.
Může ji určit pouze firma, která rekonstrukci bude provádět, neboť kromě ceny samotné
podlahoviny je třeba připočít i cenu sanačních úprav.



Ing. Dr. Richard A. Bareš, DrSc.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dareš".