

**Znalecký posudek  
k opravě chodníku před kyslíkovou stanicí [REDACTED]  
[REDACTED]**

**2 strany**

**8. 9. 1990**

záložkou  
y ČSdV  
č. 49. 118 49 Praha 2

SOUDEK ZNALECKÝ V OBÖDU STAVEBNICTVÍ

- Odvětví:  
- stavby obytné, průmyslové,  
zemědělské  
(spec.: stavební konstrukce  
betonové, železobetonové  
a konstrukce z plastických  
hmot)  
- stavební materiály  
(spec.: aplikace plastických  
hmot ve stavebnictví)  
- dříví a dřeviny  
(spec.: odborné zemědělství)

3. 9. 1990

Praha,

Cíl Z 170/315/90

Znalecký posudek  
k opravě chodníku před kyslíkovou stanicí [REDACTED]

Znalecký posudek byl vyžádán firmou SANCO dne 5. 9. 1990.  
Tento dne byla za přítomnosti Ing. Kadlece za využitího tvoř firmy  
SANCO na místě prohlídka na místě.

A d i e s

Kyslíkovou stanici je chodník, na kterém je  
vležutým kyslíkem k přečerpávání do stanice,  
současném stavu /cca 1 rok po výrobení/ je  
výrazně záplň, štěrková zrna jsou odříznena, nves  
významu záplň chodníku tak, aby mohla trvale plnit  
s existujícími požadavky.

Závěr posudku

Kvalita stávajícího záplňového materiálu je výrazně nízká, ne  
zpravidla je výrobou nebo jeho uplatněním výrobce výrobna, ne-li nenožen.

Uručuji proto k výrobu nového záplňového materiálu  
výrobce a znovu z doby ho využití v místní vodivé a uplatnění  
s ohledem na výrobu, výrobu a uplatnění, výrobce /ke základu/ je požadované  
mimořádné požadavky: - sklonem povrchu /snížením odstupu/ a výškou

Zpráva o posudku

číslo 49, 128 49 Praha 2

strana 78

SOUDEČ ZNALEC V OBoru STAVENIČTVÍ

- Ostatní: - odstínování průmyslové, zemědělské  
(spec.: kameniny konstrukční betonové, silicobetonové a konstrukce z plastických hmot)
- stavební materiály  
(spec.: aplikace plastických hmot ve stavění)
- o. v. a cihly  
(spec.: odhady výrobců)

3.9.1990

Příjem:

č.j. Z 170/315/90

## Znalecký posudek k opravě chodníku před kyslíkovou stanici [REDACTED]

Znalecký posudek byl vyžádán firmou SANCIAREL dne 5.9.1990. Tento dne byla za přítomnosti Ing. Kadlecera zastupujícího tuto firmu provedena prohlídka na místě.

### Nález:

Před kyslíkovou stanicí je chodník, na které je veden vodovod a teplým kyslíkem k přečerpávání do stanice. Současným stavu /cca 1 rok po dokončení/ je chodník neobsazen, díky tomu, že štěrková zrna jsou odsáhena. Investorem bylo upraveno této části chodníku tak, aby mohly trvale plnit svou estetickou roli.

### Posudek:

Kvalita stávajícího betonu je základná, že jakákoliv jeho úprava povrchovou vrstvou nebo jeho rozvrtkou /např. sypkou/ je nevhodná, ne-li nemožná.

Soručují proto bájem chodníku v celé délce odstranit a vybudovat znova z dobrého betonu s malým vodním součinitelem /snížení smrštění/, s provzdušňující přísadou /ke zvýšení odolnosti mrazu/ a s požadovanou sklonem povrchu /směrem od stanice/.

Pro zajištění vysoké kvality betonu doporučuji použít portlandský cement /např. Prachovice/ třídy 325, v množství  $350\text{kg}/\text{m}^3$ , říční čistý písek a čistý drcený štěrk /vyvřelinový/ a přísadu superplastifikátoru, který zajistí jak podstatné zlepšení zpracovatelnosti /ssednutí více než 200 mm/ a tím snížení vodního součinitele pod 0,35, tak dostatečné provzdušení.

Doporučuji použít superplastifikátor RHEOBUILD 561 firmy MAC /výhradní zastoupení pro ČSSR firmou COMING/ a kteroukoli dostupnou provzdušující příсадu typu vinsolové pryskyřice, odpovídající ASTM a UNI standardům. Množství přísad RHEOBUILD 561 je 0,8 - 1,2 litru na 100 kg cementu; postup míšení je třeba zachovat podle návodu výrobce. Příсадa RHEOBUILD 561 a provzdušující příсадa vinsolového typu jsou plně kompatibilní.

Po zavadnutí povrchu betonu doporučuji doporučuji jeho přikrytí polyethylenovou folií, aby bylo zabráněno úniku vlhkosti během tvrdnutí.



*A. Bareš*