

Stavov, 1982

Epoxidové pryskyřice ve stavebnictví

Richard A. Bereš

Epoxidové pryskyřice nalezejí dnes ve stavebnictví (stejně jako v jiných průmyslových odvětvích) široké uplatnění. pomocí nich lze řešit řadu technických problémů dříve nezvládnutelných. Epoxidové pryskyřice se používají k ochraně betonových, kovových i jiných konstrukcí před korozivními vlivy, ke spojování konstrukčních částí předvyrobených i na místě prováděných (betonových), ke kotvení různých prvků, ele i k přípravě nových materiálů (např. plastbeton nebo laminát), z nichž se vytvářejí se mostatné stavební části.

Náhrada nebo obnova částí budov se stává stále nákladnější s růstem cen materiálů a práce. Proto rostoucí pozornost je zaměřena na vývoj technologií, zajišťujících opravy a rekonstrukce stávajících, více či méně porušených částí stavby z různých materiálů; pokud tekové úpravy jsou účinné, representují ekonomické řešení a často představují jedinou alternativu. Mezi materiály, které jsou nejčastěji užívány a nejsíře akceptovány jsou epoxidové pryskyřice. Buď samy nebo v kombinaci s jinými obvyklými konstrukčními materiály, umožňují epoxidové opravy, kde bylo dříve možno počítat jen s nahradou. Ačkoli epoxidové samy jsou drahé, celková cena rekonstrukce je poměrně nízká, srovná-li se s kvalitou oprav dosažitelnou s jinými materiály. A stává se prakticky nevýznamná, když je srovnána s cenou nové konstrukce.

Všeobecně zkušenosti s epoxidovými pryskyřicemi jsou vynikající, i když došlo k některým poruchám vlivem chybné aplikace nebo nedostatku znalostí o pryskyřici a tvrdidlu. Je nesporné, že užití epoxidových pryskyřic by mohlo být rozšířeno úspěšně na daleko větší pole aplikací, jestliže by bylo k disposici více informací o jejich fyzikálních a inženýrských vlastnostech; zejména by

se epoxidy staly výborným nástrojem v rukách kompetentních odborníků pro opravy a rekonstrukce všeho druhu.

Základním předpokladem úspěšné aplikace epoxidů (ostatně stejně jako jiných hmot) je dostatečná znalost vlastností určitých druhů pryskyřic (mechanických, rezktivity, creepu, chování za tepla, soudržnosti atd.) a precovního postupu, stejně tak jako hluboké porozumění chování celého systému (mechanismu přetváření i porušování) a vlivu různých parametrů a proměnných na jeho výsledné vlastnosti. Z nich zásadní a přední místo zaujímá příprava podkladu a povrchů, s nimiž epoxidy přijdou do styku, vůbec.

V dalším jsou uvedeny hlavní informace k porozumění složení a mechanismu tvrdnutí epoxidových pryskyřic a některých kompositních systémů s nimi a popsány zásady postupů pro různé konkrétní použití, se zvláští pozorností na systémy s granulárním plnivem. Systémy s vláknitým splnivem nebo výztuží vyžadují zvláštěho pojednání. Podrobnější údaje lze nalézt např. v / 1 /.

1. Složky směsi

PRYSKYŘICE

Epoxidové pryskyřice patří do třídy termosetických syntetických pryskyřic; charakter pryskyřice závisí na povaze reakce, která byla použita při její výrobě. Všechny epoxidové pryskyřice mají více než jednu vysoce aktívni epoxidovou skupinu atomu v každé molekule; k příčnému zesítění molekul dochází přes tyto epoxidové skupiny v přítomnosti tvrdidla. Rychlosť reakce a adhesivní účinnost pryskyřice je ovlivněna typem tvrdidla a čáslimi atomovými skupinami přítomnými v molekule pryskyřice.

Pryskyřice obsehující větší množství epoxidových skupin jsou tekutější než ty, jejichž molekuly obsahují těžší atomové skupiny, ale jsou také mnohem dražší ve výrobě. Podle velikosti a složitosti

ti molekuly existují epoxidové pryskyřice od olejavitých tekušin (alifatické epoxididy), přes lehce až těžce tekuté druhy (tekuté, tzv. lehké aromatické epoxididy) až k tuhým pryskyřicím s vysokým bodem tání a největší a nejsložitější molekulou (tuhé, tzv. těžké aromatické epoxididy).

Alifatické epoxididy jsou obchodně užívány zřídka. Tuhé aromatické epoxididy jsou relativně levná a široce užívaná, ale mohou být užity jen ve formě roztoku nebo lisoveného prášku. Mezi těmito extrémy jsou tekuté aromatické epoxididy, které jsou pro stavebnictví nejužitečnější; mají konsistenci od lehce zberených sirupů, které mohou být míseny, lity nebo stříkány, do materiálu podobných karamelu, které musí být ředěny, aby je bylo možno uspokojivě použít. Pro práce ve stavebnictví se dává přednost tekutějším z těchto aromatických epoxidů, a pro některé aplikace může být nezbytné ještě je lehce ředit, např. pro některý porésních ploch nebo pro zaplnění jemných trhlin.

Cenné vlastnosti epoxidových pryskyřic jsou zejména:

- bezvadná adhesa k čistým povrchům většiny materiálů, výjimku tvoří několik nepolárních termoplastů,
- chemická odolnost olejům, mnoha kyselinám, alkaliím a rozpouštědům,
- odolnost vodě a vlhkosti,
- vysoká pevnost a houževnatost,
- dobrá životnost,
- nízké smrštění (speciální formulace až pouze 0,001%),
- rychlé vytvrzování; větší část jejich konečné pevnosti je dosažena v několika hodinách. Speciální formulace umožní vytvrzování i v několika minutách,
- velká mnohostrannost a možnost přípravy různých druhů podle podmínek použití.

Z nevýhod epoxidů zaslouží jmenovat:

- relativně nízká odolnost teplu a malá odolnost ohni (jako všechny organické materiály),
- bez specifických formulací nelze používat na vlhké povrchy,
- některé formulace nejsou vhodné pro aplikace za pokojové teploty.

Základní pryskyřice a tvrdidla jsou vždy výrobcem nevrženy nebo modifikovány pro určitý specifický účel; je proto na nejvyšší důležité, aby určitý epoxidový systém byl použit v praxi pouze pro ten účel, pro který byl zamýšlen a aby uživatel striktně splnil výrobcovy instrukce pro použití, příp. aby práce byly prováděny specializovaným (a odborně vysoce fundovaným) dodavatelem.

Zásadně je třeba se zcela vyhnout, nebo omezit jen na míru nezbytně nutnou, ředění epoxidových pryskyřic nereaktivními rozpouštědly, které způsobí vždy vznik nežádoucích pórů. Vhodná ředidla jsou uvedena v tab. 1.

Tabulka 1

Rozpouštědla pro nevytvřené nebo částečně vytvrzené epoxidové pryskyřice

Chemická skupina	příklad
Ketony	metyletylketon (MEK) metylisobutylketon
Aromatické uhlovodíky	xilen
Esterы	etylacetát
Etheralkoholy	metyl
Chlorované uhlovodíky	trichloretylen, metylenchlorid

Pozn.: Často dává lepší výsledky směs rozpouštědel, např. stejný díl metyletylketonu a xylenu.

T V R D I D L A

Užitý typ tvrdidla je velmi důležitý pro vlastnosti vytvrzené pryskyřice. Velký počet tvrdidel reaguje pouze při vyšší teplotě a proto tekové druhy nejsou vhodné pro užití na stavbě. S tvrdidly vytvrzujícími ze normálních teplot začne proces vytvrzování v okamžiku, kdy tvrdidlo je smíšeno s pryskyřicí; rychlosť vytvrzování se s časem zvyšuje, částečně v důsledku vzniku reakčního tepla, částečně proto, že příčně vázané molekul se progresivně urychluje.

Tvrdidlem lze řídit chebnost a houževnatost pryskyřice. Plně vytvrzené pryskyřice jsou křehké; volbou "neúčinného" tvrdidla může být plnému vytvrzení zabráněno a pryskyřice zůstane chebná. Žádny stupeň chebnosti může být také dosažen užitím reaktivních přísad.

Některé z nejčastěji užívaných tvrdidel působí dráždivě na pokožku a jejich výparы nesmí být vdechovány; obecně jsou tato tvrdidla také hygroskopická a jejich užití musí být omezeno na práce na suchý povrch (beton) při slušném počesí. Další faktory, které by měly být uvažovány při volbě tvrdidla pro některé účely, jsou jeho viskosita, doba gelovstění ("pot life"), doba vytvrdnutí ("set life") a barevná stabilita.

Je třeba zdůraznit, že je nutná značná opatrnost a znalost podmínek při výběru tvrdidla pro praktické užití; výběr tvrdidla je nejlépe ponechat na výrobci pryskyřice (pro často se vyskytující obtížnost komunikace mezi stavařem a chemikem je k tomu nezbytné, aby stavař poskytl výrobci vyčerpávající detaily o prostředí, do kterého pryskyřice má být použite.) Ačkoli jsou kontinuálně nalézány nové způsoby vytvrzování epoxidů, následující poznámky o tvrdidlech slouží jako veditko o základních vlastnostech některých z vytvrzovacích systémů.

a) Alifatické aminy (např. diethylentriamin a triethylenetetramin)

Nejrozšířenější tvrdidla - levná, velmi tekutá a lehce misitelná, poskytující rychlé vytvrzení při pokojové teplotě a dobrou barevnou stabilitu. Jsou ale také vysoce toxicální a hygrokopické a poměr pryskyřice/tvrdidlo je nevhodný pro užití na stavbě (cca 10 dílů tvrdidla na 100 dílů pryskyřice).

b) Hydroxydy - alifatické aminy

Zlepšená verze a), méně toxicální a méně hygrokopické a způsobující rychlejší vytvrzení. Někdy se kombinuje s Bisphenolem A, což vede ke zkrácení vytvrzovací doby a zlepšení pevnosti, ovšem za cenu zkrácení doby zgelování a zvětšení viskozity. Obyčejně se užívá cca 20 dílů na 100 dílů pryskyřice.

c) Akrylonitril - eminová edukty

Další zlepšená verze a) s nižší toxicitou, ale s delší dobou vytvrzování. Dávkování obyčejně jako v b).

d) Tekuté aromatické aminy

Normálně se používají jen při vyšších teplotách, ale ve spojení s urýchlovačem mohou být použity i při pokojové teplotě. Nejsou ani toxicální, ani hygrokopické.

e) Fenolické terciární aminy

Teto jsou katalyzátory, které v protikladu k a) až d) se nezapojují do molekulárních řetězců, ale způsobují, že molekuly pryskyřice se spojují jedna s druhou. Již v malých množstvích (4-10 dílů na 100 dílů pryskyřice) zajistí pevné a úplné vytvrzení, ale proti a) - d) jejich působení závisí do značné míry na druhu pryskyřice.

f) Urychlovače pro reaktivní tvrdidla

Vytvrzovací proces s tvrdidly a) - d) může být urychlen

užitím urychlovače jako je např. Bisphenol A a triphenylfosforitan.

g) Polyemidová tvrdidla

Působí jako tvrdidla s mohou přinést výslednému materiálu chebnost v závislosti na přidaném množství (obyčejně 50 - 150 dílů na 100 dílů pryskyřice). Jsou pouze lehce dráždivé, ale mají novýhodu ve vysoké viskositě a dlouhé vytvrzovací dobu.

h) Polysulfidy

Reagují s pryskyřicí v přítomnosti alifatických nebo aromatických eminových tvrdidel a zejistují větší chebnost; nejsou to tvrdidla. Tři díly polysulfidu na jeden díl pryskyřice redukuje modul pružnosti pryskyřice cca na polovinu. Hodí se výborně pro spojování čerstvého betonu k zetylklému nebo k jiným materiálům.

P L N I V A

Jako plnivo se obvykle používá suchý a tříděný přírodní písek. Povaha písku není důležitá za předpokladu, že jeho pevnost je vysoká a že má vhodně tvarovaná zrna; vhodná je většina betonářských písků.

Zrnitost písku závisí spíše na druhu aplikace: opravy v tenkých vrstvách nebo malých plochách vyžadují jemný písek, aby se dosáhlo dobrého povrchu; písek se zrnitosti 0,15-0,6 mm v množství 5-6 dílů (hm.) na 1 díl (hm.) pryskyřičného pojiva dává směs (meltu) vhodnou k tomuto účelu. U tlustších vrstev mělo by být maximální zrno příslušně zvětšeno. S ohledem na ekonomii co do nezbytného množství pojiva je nevhodné užití monofrakčních písků; nejúčinnější výsledky v tomto směru poskytuje směsi složené ze 3-4 frakcí s přetržitou křivkou zrnitosti.

Rutného (nepropustného) materiálu lze dosáhnout ještě s 10 i více díly (hm.) plniva ne 1 díl (hm.) pojiva.

Mohou být užity i jiná plniva, obyčejně přinášející materiálu specifické vlastnosti. Ke zlepšení tixotropie může být přimíšeno plnivo s velmi jedmými částicemi; v každém případě do směsi plniva je třeba přidat mikroplnivo s velikostí častic 5-50-100 μ v množství 5 - 8% celkového množství plniva.

P I G M E N T Y

Pigmenty mohou být užity jako (nemísto) mikroplniva tam, kde je žádána barevnost výrobku. Ne všechna tvrdidla však poskytují polymer barevně stálý a často může mít tendenci v čase tmavnout. Obyčejně je potřebné nejdříve přidat kysličník titaničity (TiO_2) aby se dosáhlo neprůhlednosti a zastřela se barva pryskyřice; barvy betonu lze dosáhnout přidáním lempové černé a žlutého kysličníku železitého.

2. Vlastnosti vytvrzených epoxidových pryskyřic

Vlastnosti epoxidových pryskyřic jsou dôležité zejména ve vztahu k vlastnostem materiálů, s nimiž jsou ve spojení. Proto, přestože výhodné vlastnosti epoxidů jsou nesporné, je třeba zachovat jistou opatrnost, zejména co do kompatibility přetvoření*)

Pevnost v soudržnosti

Zkoušky (např. (2) jednoznačně ukázaly, že smyková pevnost epoxidového spoje ztvrdlého betonu s obdobných stavebních mate-

*) Autogenní smrštění, které nastává během tvrdnutí epoxidů, způsobí jisté přetvoření v místě styku s jiným materiálem, na nejž byl aplikován a při kombinaci s teplotním přetvořením může vést i k deleminaci. Při styku s betonem, dojde-li k porušení, nastává oddělení obvykle ve vzdálenosti ~ 1 - 6mm od styčné spáry.

riálu (kamene, keramiky) je vždy vyšší než pevnost základního materiálu. Je mnoho důvodů, proč epoxidu mají dobrou soudržnost k většině stavebních hmot, např.:

- mohou být připreveny v tekuté formě bez obalu odparových ředidel
- mají dobrou soudržnost ke všem minerálním složkám, jež se v běžných stavebních materiálech vyskytuji
- nevznikají žádné odpadní produkty při vytvrzování
- vytvrzovací smrštění je nízké
- dlouhodobá dimensionální stabilita je dobrá
- tehož a tlaková pevnost je vysoká
- odolnost vlivům počasí, vlhkosti, kyselinám, alkáliím a většině ostatních faktorů okolního prostředí je dobrá.

Tabulka 2 podává kvalitativní přehled např. o soudržnosti různých materiálů (včetně způsobu jejich povrchové úpravy) přilepených epoxidem k betonu

Tabulka 2

Kvalitativní přehled o soudržnosti různých materiálů přilepených epoxidem k betonu

Materiál	Kvalita adhesie	Způsob mechatnické úpravy povrchu	Chemické leptání	Způsob soudržnosti
Akrylát	slabá	opískování nebo obroušení	ne	detergent
Hliník	velmi dobrá	-"	ano	deterg. nebo rozpouštědlo
Litina	velmi dobrá	-"	ne	-"
Keramika	velmi dobrá	-"	ne	-"
Měď a slitiny	dobré	-"	ano	-"
Sklo	velmi dobrá	-"	ne	-"
Skl.laminát	velmi dobrá	-"	ne	-"
Olovo	velmi dobrá	-"	ne	-"
Magnesium a slitiny	velmi dobrá	-"	ano	-"

Material	Kvalita adheze	Způsob mehanické úpravy povrchu	Chemické leptání	Způsob odmaštění
Nikl	dobra	opískování nebo obroušení	ano	deterg. nebo rozpouštědlo
Melaninový la-minat	velmi dobrá	"	ne	"
Polyester	dobra	"	ne	"
Polystyren	špatná	"	ne	detergent
Polyetylén	špatná	žádný	ano	žádný
Polypropylen	špatná	žádný	ano	žádný
PVC	špatná	opísk. nebo obroušení	ne	deterg. nebo rozpouštědlo
Pryž přírodní	velmi dobrá	žádný	ano	žádný
Pryž syntet.	velmi dobrá	žádný	ano	žádný
Ocel	velmi dobrá	opísk. nebo obroušení	ano	deterg. nebo rozpouštědlo
Ocel nerez	dobra	"	ano	"
Dřevo	velmi dobrá	žádný	ne	žádný
Zinek	dobra	"	ano	deterg. nebo rozpouštědlo

Pevnosti, mezní přetvoření, modul pružnosti

Neměkčená neplněná pryskyřice má tlakovou pevnost 140,0 - 280,0 MPa, pro měkčené pryskyřice se snižuje až na 20,0 MPa, obvykle 35,0 - 84,0 MPa.

Tahová pevnost se obvykle pohybuje v mezích 3,5 - 35,0 MPa, ohybová pevnost v mezích 10,0 - 35,0 MPa. Mezní přetvoření pro obvyklé typy činí 0,2 - 50% (mezní přetvoření betonu ~ 0,01%, tahová pevnost 2,0 - 5,0 MPa, ohybová pevnost 3,5-7,0 MPa, tlaková pevnost 20,0 - 70,0 MPa).

Vlastnosti vytvrzené epoxidové malty ve složení 1:7 hmotnostně (pojivo - plnivo), s obvyklou pryskyřicí, jsou v tabulce 3:

Tabulka 3 Vlastnosti epoxidové malty

tlaková pevnost	přes 70,0 MPa
ohybová pevnost	přes 20,0 MPa
tahová pevnost	přes 7,0 MPa
modul pružnosti	přes 20 000 MPa
součinitel teplotní roztažnosti	menší než $20 \cdot 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$

Účinek teploty

Vlastnosti vytvrzených epoxidových pryskyřic obvykle zůstávají až do 70°C bez velkých změn. Při vyšších teplotách se vlastnosti podstatně mění, nad 300°C se rozpadá a obyčejně se odpařuje, přičemž výpary mohou být toxické.

Odolnost chemickému působení

Epoxidy jsou relativně odolné chemickému působení různých činidel. Chemickou odolnost ve srovnání s cementovým betonem ukazuje na několika příkladech tabulka 4:

Tab. 4 Srovnání chemické odolnosti epoxidu a cementového betonu

	epoxy	beton
střídání vlhké a suché	výborná	výborná
chloridové a rozmrazující soľe	výborná	uspokojivá
chlorovodíková kyselina (15% HCl)	výborná	špatná
mestné kyseliny (v roztoku)	dobré	špatná
roztoky cukru	výborná	uspokojivá
benzin, olej	výborná	výborná
detergenty	výborná	výborná
alkalie	výborná	dobré
sulfáty	výborná	špatná

V tabulce 5 je uveden seznam některých činidel, kterým většina epoxidových pryskyřic dobře odolává (při 25°C), v tabulce 6

prostředi, do kterých aplikace epoxidů je nevhodná. Odolnost epoxidů agresivním činidlem je funkci teploty; např. absorbce kyselin může být při 20°C až 100 x větší než při 25°C .

Tabulka 5

Prostředi, kterým odolává většina epoxidových pryskyřic

kyselina octová	< 10%	síran kobaltnatý
mendlový olej		síran měďnatý
chlorid hlinity		odmrzavací soli
síran hlinity		etylenglykol (etandiol)
čpakové výparы		chlorid železitý
kyselý síran amonný		síran železitý
chlorid amonný (salmiák)		chlorid železnatý
kyanid amonný		síran železnatý
fluorid amonný		formaldehyd
dusičnan (ledek) amonný		kyselina mravenčí < 10%
síran amonný		glukosa
sírnik amonný		glycerin
sířičitan amonný		kyselina huminová < 10%
fosforečnan amonný		kyselina chlorovodíková < 10%
síronaten (thiosíren) amonný		kyselina chlorovodíková 10-30%
živočišné tuky a oleje		kyselina fluorovodíková < 10%
benzen		jod
butylsteerát		kyselina mléčná < 5%
kyselý sířičitan vápenatý		dusičnan slovnatý
chlorid vápenatý		chlorid horečnatý
síran vápenatý		dusičnan horečnatý
kyselina uhličitá		síren horečnatý

síran mangany (manganity)	hydroxid sodný < 40%
síren nikelnatý	dusičnan sodný
kyselina dusičná < 10%	dusitan sodný
parafin	fosforečnan sodný
kyselina chloristá < 10%	síren sodný
benzin (kromě letec. pohon. hmot)	sířičitan sodný
kyselina fosforečná < 10%	cukr
síren hlinitodraselný	sulfitový (sířičitanový) lach
kyenid draselný	kyselina sírová < 10%
dvojchromen draselný	kyselina sírová 10-30%
hydroxid draselný < 0,5%	kyselina sířiditá
persíren draselný	tannín
síren draselný	triselná břečka
morské voda	toluen
kysely síren sodný	rostlinný olej
bromid sodný	chlorid zinečnatý
kyenid sodný	síren zinečnatý
dvojchromen sodný	

Tabulka 6

Přehled některých chemikálií, kterým vytvřená epoxidová pryskyřice neodolává

kyselina octová > 10%	chromovací roztoky
kyselina octová ledová	kyselina chromová
aceton	kresot
letecké pohonné hmoty	kresol (metylfenol)
sírouhlík	dinitrofenol (hydroxydinitrobenzen)
tetrachlorid uhlíkatý	
plynný chlor	kyselina mravenčí > 10%

kyselina huminová	>10%	kyselina chlóristá	>10%
kyselina chlorovodíková	>30%	fenol	
kyselina fluorovodíková	>10%	kyselina fosforečná	>10%
kyselina mléčná	>5%	chlornat sodný	
metyletylketon		kyselina sírová	>30%
kyselina dusičná	>10%		

Elektrické vlastnosti

Epoxidý jsou výborné isolátory. Zvýšenou vodivost lze dosáhnout jen speciálními opatřeními.

Odolnost obrusu

Epoxidové pryskyřice mohou být formulovány tak, aby dobře odolávaly i obrusu, avšak před aplikací a výběrem vhodného epoxidu je třeba podrobně znát podmínky aplikace: např. bude-li povrch suchý nebo mokrý, teplý nebo studený, půjde-li o obrus pneumatikami, ocelovými koly, pískem atd.

Poddajnost

Některé speciální epoxidové pryskyřice mohou být značně deformovány a opět vráceny do svého původního tveru, pokud není překročena mez jejich pružnosti.

Modul pružnosti

Modul pružnosti závisí na druhu užitého tvrdidla a stupni zesíťení (druhu pryskyřice, modifikaci). Ve spojení s plnivem závisí na poměru pryskyřice k plnivu a mění se od cca 30 000 MPa (křehká pryskyřice s agregovaným plnivem) k cca 12 000 MPa pro systémy obsahující cca 35% polysulfidové pryže.

Creep a relaxace

Epoxidý značně creepují a také relaxují, a je třeba při každé aplikaci uvážit jak výhody, tak nevýhody tohoto chování.

Teplotní roztažnost

Hlavní rozdíl mezi epoxidovými směsími a běžnými (anorganickými) stavivy leží v jejich součiniteli teplotní roztažnosti. Při změně teploty je např. celý systém, složený z vrstvy běžného staviva a epoxidové vrstvy, nemáhán tzv. kompozitním působením (obr. 1) kromě značného smykového namáhání kontaktu, vyvoleného vyšším modуlem pružnosti vrstvy z běžného staviva.

S větším plněním rychle součinitel teplotní roztažnosti epoxidového kompozitu klesá, jak ukazuje obr. 2.

Exotermie během tvrdnutí

Během tvrdnutí epoxidů vzniká rezké teplo; růst teploty je závislý na formulaci epoxidové směsi a na vytvrzovaném množství (hmotě). Aby se vzrůst teploty udržel na minimu, je třeba použít tak velké množství plniva, jak je to s ohledem na zamyšlenou aplikaci možné a při míšení a doprově udržovet co největší povrchovou plochu vzhledem k objemu.

Nepětí od tvrdnutí a stárnutí

Tato nepětí vznikají v epoxidech vždy, mohou být ale účinně redukována vhodným průběhem vytvrzování a vhodnou formulací systému, umožňujícím i dostatečnou relaxaci.

Termosetické vlastnosti

Epoxidové pryskyřice jsou termosetické, tj. během procesu vytvrzování vznikají chemické změny a nemohou být již teplem znova zkapslněny. Při teplotách nad teplotou vytvrzování však sníží své mechanické vlastnosti, "měknou".

Volba druhu epoxidu

Epoxidové pryskyřice vynikají výbornou soudržností k betonu i jiným stavebním materiálům za všech podmínek, za sucha i vlhká

s mohou být užitečné pro celou řadu aplikaci. K zajistění nejlepšího výsledku za každých podmínek užití měly by být vlastnosti epoxidového pryskyřičného systému voleny ("šity na míru") vždy tak, aby zajistily splnění požadavků každé aplikace. Je nepravděpodobné, že stavební výrobce se setká pouze s čistou pryskyřici s tvrdidlem; obyčejně obchodně dodávané pryskyřice obsahují různá změkčovače, ředidla, zpomalovače, plniva apod., aby bylo dosaženo optimálních výsledků pro jistý, výrobcem pryskyřice zemýšlený účel. Je proto nezbytné při volbě jisté pryskyřice dbát především doporučení výrobce pro užití. Libovolně zaměňovat jednotlivé druhy nelze; takový postup vede obvykle k neúspěchu aplikace.

3. Některé aplikace epoxidových pryskyřic

Epoxidové pryskyřice mohou být užity pro různé typy aplikaci, někdy samotné jako nátěr nebo lepidlo, někdy s plnivem jako stérka, plastmalta nebo plastbeton, jak je dále sumerizováno.

Protikluzná (protismyková) povrchová úprava

Je-li povrch betonu vybroušen působením delšího provozu a stane se kluzký, je možno provést povrchovou úpravu nátěrem epoxidovou pryskyřici se zásypem vhodným abrasivem. Je však důležitá volba pryskyřice s vhodnou chebností a adhesí; jestliže abrasivo nedrží dostatečně na epoxidu a odkryje se pryskyřice, kluznost povrchu se opět rychle zvýší, příp. i na hodnotu vyšší než původní obroušený beton.

Doporučený postup sestává z pečlivého vyčištění betonového povrchu před aplikací směsi pryskyřice a tvrdidla v množství $\approx 1 \text{ kg/m}^2$; obyčejně se pryskyřice na povrch betonu vyleje a potom rozetře prýžovou stérkou. Povrch betonu ovšem musí být suchý. Pak se rozprostře abrasivo (písek, štěrčík) a zaválcuje do pryskyřice.

Pro doporučené množství nátěru $0,7 \text{ kg/m}^2$ neměla by velikost zrn posypového materiálu převýšit $0,3 \text{ mm}$. Je-li žádán větší roz- měr zrn, musí být zvětšeno množství pryskyřice použité pro ro- zetření, např. na $1,0 \text{ kg/m}^2$ pro zrna $0,6 \text{ mm}$, $1,4 \text{ kg/m}^2$ pro zrna $1,2 \text{ mm}$ a $1,6 \text{ kg/m}^2$ pro $1,8 \text{ mm}$.

Opravy otlučených (odrobených) nebo šupinovatých ploch epoxido- vou malton

Epoxidové pryskyřice se výhodně používají k různym opravám lokaliso-vených porušení např. otlučených rohů, vytlučených nebo šupinovatých ploch, děr, velkých trhlin apod.

Plocha, která má být opravena, musí být obnažena (majzlikem nebo mechanickým kladivem) až ke zdravému betonu a pak pečlivě očištěna od prachu. Zdrží-li se oprava, měl by být povrch vyčištěn metylalkoholem bezprostředně před aplikací pryskyřičné malty. Po- vrch se pak nejdříve opatří základním nátěrem (primerem) z ne- plněné pryskyřice (s tvrdidlem); základní nátěr má být dobře za- kartáčován do povrchu (nikoliv stříkán). Základní nátěr má být nanesen v takovém množství, aby vznikl viditelný film po celém povrchu; nepřináší však žádnou výhodu provádět ho příliš tlustý.

Malta pro opravné práce je míšena obyčejně v poměru $1 : 6 \text{ hm} = 1 : 10 \text{ hm}$. (pryskyřice : písek), a obvykle je přidáváno barvivo (pigment). Malta musí být dobře zhutněna na základní nátěr, který nesmí být vytvrzen. Nejlepších výsledků se dosáhne, pokládá-li se malta na zgelovatělý povrch základního nátěru. Vrstvy malty jed- notlivě zhutnovené by neměly přesáhnout $2,5 \text{ cm}$; dobré zhutnění malty je nezbytné. Pro opravy velkých ploch by mělo být použito bednění a často může zajistit vhodnou úpravu povrchu ruční ocelový plošný vibrátor za předpokledu, že zařízení je průběžně čistěno vhodným rozpouštědlem, příp. je přiměřeně vyhříváno.

Plochy potřebující opravu nemají nejčastěji jasně definované

okraje, proto rozhodneut kde ukončit vysprávku je obtížné. Totéž platí rovněž o hloubce. Je proto namísto odstranit okraje porušeného betonu řaději dál s hlouběji, aby byla jistota, že oprava se provádí až ke zdravému betonu. Okraje porušených ploch se často zužují k nulové hloubce. V takových případech je vhodné pilou naříznout za koncem porušeného místa beton a v řezem načrtnuté oblasti odstranit beton do jisté hloubky, závisející na druhu (zrnitosti) použitého vysprávkového materiálu. Tato úprava je však dražší, než nepředvídelné odsekání betonu do jisté hloubky (např. pneumatickými kledivy), které také dobře vyhovuje.

Oprava trhlin pryskyřicí

Užití pryskyřice k vyplnění trhlin a tím slepení potrhaných (popraskaných) prvků na místě je atraktivní možnost úplného zmonolitnění konstrukce. Je možno bezpečně zaplnovat trhliny již od šířky 0,1 mm s použitím např. obyčejného ručního mazacího lisu. Nejdříve se osedí plnicí terče (průchedky či "meznice") do otvorů, vyvrtených v trhlině a pryskyřice se pak injektuje těmito terči. Injektáž je pomalá a úspěch zajistí jen trpělivá a pečlivá práce.

Před opravou je vždy nutné určit příčiny trhlin; jde-li o konstrukční defekt, je třeba ho před opravou odstranit, aby se zabránilo opakování vzniku trhlin.

Trhliny před opravou by měly být čisté od prachu, drtí a jiných nečistot, a je-li to zapotřebí, rozšířeny odsekáním špatného materiálu v jejich okolí. Pro trhliny od 0,05 do 0,1 mm je třeba použít speciálního injektážního zařízení, s větším tlakem, než je možno vyvodit ručním lisem. Trhliny až do šířky ~ 6 mm lze vyplňovat samotnou pryskyřicí, širší trhliny epoxidovou maltou. Injektáž se provádí od nejspodnějšího místa a pokračuje se k další průched-

ce, až je epoxidová pryskyřice touto průchodkou vytlačována. Pro injektaž se používají speciálně formulované epoxidy, zásadně neředěné jakýmkoli rozpustidly. Po vytvrzení epoxidu dojde ke slepení oddelených částí betonu, znovuvytvoření strukturní integrity a zebranění průniku vlhkosti či jiných medií k výztuži. Injektaž epoxidovými pryskyřicemi (speciálních druhů) lze aplikovat i proti hydraulickému tlaku, nebo ke znova-slepení delaminovaných betonových desek nebo vrstev.

Epoxidová penetrační

I částečně porušený beton (stejně jako nový, nebo epoxidem opravený) nebo jiné poresní materiály na různých plochách mohou být chráněny penetračním nátěrem. Obvykle nátěr obsahuje 15-20% epoxidové pryskyřice; po nanесení na povrch nejlépe štětkováním (ale nevylučuje se ani střikání nebo valečkování) nátěr penetruje do pórové struktury podkladu, vytvoří účinnou podporu povrchovou bariéru, která inhibuje migraci vlhkosti a penetrační korosivních chemikalií. Penetrační nátěr nevytváří membránu na povrchu, takže jednak nedojde ke změně vzhledu povrchu jednak se nemění (nehorší) jeho protikluzné vlastnosti.

Epoxidové povrchy

Pro ochranu a opravu povrchů vystavených obrusu a opotrebení lze použít epoxidové pryskyřice v různé formě: od nátěrů ve formě tenkých filmů tloušťky 0,05-0,08 mm, silných nátěrů nebo samorozlévacích podlahovin, přes stěrky až k plastmaltám nebo plastbetonům. Vysoká odolnost obrusu je předurčuje k silně namáhaným provozům (obchodní domy, garáže, výrobní provozy atd.). Epoxidové povrchy mohou prodloužit životnost betonových ploch, zabránit porušování a jsou-li aplikovány na epoxidové vysprávky, zajistit trvanlivou opravu.

Při užití epoxidu ve formě náteru nebo stěrek je nezbytné, aby pryskyřičný systém byl navržen tak, že nedojde k nadměrným nepětím od smrštění a teplotních změn mezi povrchem a betonem, aby se zabránilo delaminaci povrchu vlivem ztráty soudržnosti nebo porušením betonu.

Epoxidové v kombinaci s tradičními materiály

V případech, kde je zapotřebí rozsáhlé nahrazení starých povrchů nebo změna výškové úrovně, lze užít epoxidová lepidla v kombinaci s novým betonem. Užití vhodného epoxidového lepidla jako spojovací vrstvy mezi starým a novým betonem (příp. jiným podkladem) zajistí pevnost celého souvrství na úrovni monolitického betonu. K této aplikaci je nezbytné, k zabezpečení úspěchu, použít speciálních epoxidů a tvrdidel; na nanesený povlak epoxidové pryskyřice se bezprostředně, nejpozději do zgelování, nanáší čerstvý beton. Epoxidová lepidla zajistí soudržnost mnohonásobně vyšší než dokáže beton sám, ale také vytvářejí nepropustnou membránu, která účinně zastaví migraci vlhkosti z nově umístěného betonu do starého (případně naopak). Neropustná bariera vodním parám v tomto místě (stejně jako u všech z epoxidových pryskyřic vytvořených ploch) není však vždy žádoucí; může uzavřít vlhkost s při teplotním spádu, podporujícím migraci vlhkosti k této bariéře, může dojít i k mechanickým poruchám (např. i působením mrazu).

Použití epoxidových příssad do cementového betonu se příliš neosvědčilo, i když při použití speciálních druhů pryskyřice, tvrdidel a urychlovačů podle některých autorů lze dosáhnout významného zlepšení původních vlastností betonu. S ohledem na rozdílné výsledky pokusů, které jsou od dobrých až k výslově špatným, použití epoxidů jako příssady do betonu se zatím pro praktické užívání nedoporučuje.

Epoxidovou vrstvu lze použít i jako spojovací mezi starým betonem a novým asfaltobetonovým povrchem. Epoxidová vrstva může sema zabránit pronikání vlhkosti nebo agresivních činidel do betonu; ke zvýšení soudržnosti s asfaltobetonem je vhodné opatřit povrch čerstvé epoxidové vrstvy posypem vhodných minerálních částic např. štěrčíku(jako při vytváření protismykových povrchů).

Epoxidy pro kotvení a usazování strojů

Epoxidových pryskyřic s ohledem na jejich vysokou soudržnost lze použít výhodně (ať již ve formě čistých pryskyřic nebo melt) pro loží nově usazovaných strojů, fréz a rovněž k zakotvení šroubů, sloupů atd. Tento postup je zvláště výhodný při rekonstrukcích (změnách) provozu, neboť nevyžaduje prakticky žádné bourání.

Epoxidy pro lepení

Vysoké soudržnosti epoxidových pryskyřic k většině materiálů lze využít výhodně ke slepování různých materiálů k betonu i mezi sebou. Tyto spoje mohou přenášet za normální teploty vysoká tlaková, tahová a smyková namáhání a je možno je využít i pro zpevňování nebo rekonstrukci nosných prvků.

Literatura

- /1/ Boreš, R. A., Epoxidы pro konstrukce a rekonstrukce, stavební ročenka 1980, SNTL, Praha, 1980
- /2/ Base, G.D., Shear tests on very thin epoxy resin joints between precast concrete units, Technical Report TRA/366, Dec. 1962, Cement and Concrete Association, London

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
DEFENSE INTELLIGENCE AGENCY - WASHINGTON D.C.

WYKONANIE SPŁATY DLA KOMUNIKACJI

WYKONANIE SPŁATY DLA KOMUNIKACJI

WYKONANIE SPŁATY DLA KOMUNIKACJI

WYKONANIE SPŁATY DLA KOMUNIKACJI

WYKONANIE SPŁATY DLA KOMUNIKACJI