

**Znalecký posudek
zlepšovacího návrhu 9/90 st.p.**

5 stran

16. 5. 1990

Ing. Dr. RICHARD A. BAREŠ, DrSc.

c/o Ústav teoretické a aplikované
mechaniky ČSAV
Vyšehradská 49, 128 49 Praha 2
tel. 29 75 78

SOUÐNÍ ZNALEC V OBORU STAVEBNICTVÍ

Odvětví: – stavby obytné, průmyslové,
zemědělské
(spec.: stavební konstrukce
betonové, železobetonové
a konstrukce z plastických
hmot)
– stavební materiály
(spec.: aplikace plastických
hmot ve stavebnictví)
– ceny a odhady
(spec.: odhady nemovitosti)

Praha, 16.5.1990

C.j. 2 168 / 313 / 90

Znalecký posudek

zlepšovacího návrhu 9/90 st.p.o. [REDAKCE]

Dopisem st.p.o. [REDAKCE] zn. 3517/1.6./90 ze
20.4.1990 jsem byl požádán o vydání znaleckého posudku o ZN 9/90
Ing. St. Drábka s názvem "Rekonstrukce kanalizační sítibky kmeno-
vé stoky A v Praze 1".

Fotkedy:

ZN 9/90

Dokumentace současného stavu

Alternativní návrhy na řešení úkolu

Rálež

Mutnost rekonstrukce kanalizační sítibky kmenové stoky A v
prostoru Čechova mostu v Praze 1 byla vyvolána zjištěním, že do-
sovadní litinové potrubí je v havarijním stavu. Na několika místech
je prodřevále a umožňuje komunikaci s říčním tokem a spodní část
litinového potrubí je obrácen v celé délce značně oslabeno, takže

Z 168/90

hrozí jeho celková destrukce. Cesty k odstranění tohoto stavu byly v minulých dvou letech pečlivě a věstanně zvažovány. S ohledem na náklady stavby a dopady na ekologickou a dopravní situaci na pořežích bylo rozhodnuto volit cestu sanace dosavadního potrubí namísto nové výstavby i za cenu některých nevýhod takového řešení. Po přijetí tohoto zásadního rozhodnutí byly pečlivě posuzovány možné způsoby rekonstrukce. Přitom nebyly opomenuty ani způsoby, které využívají vložkování starého litinového potrubí novým potrubím z plastu a to jak způsoby, využívající potrubí bezstykového, potrubí složeného z monolitických částí, tak i potrubí, vytvářeného spirálovým navíjením z plastových pásů.

Předložený ZN podle svého názvu navrhuje obnovu kanalizační sítě v rekonstrukci. Popis navrhovaného řešení ZN pak obsahuje ideový návrh na způsob rekonstrukce pomocí spirálově navíjené folie z PVC nebo PE podle systému RIB-LOC, bez konkrétních technických řešení i bez konkrétních cenových údajů.

Posudek

Předložený zlepšovací návrh je posouzen ze dvou hledisek: z hlediska právního a z hlediska technického.

Právní hledisko

Podle § 58 a 59 zákona č. 84/1972 Sb. nelze považovat předložené řešení za nové ani podle názvu (o rekonstrukci bylo v organizační rozhodnutu již více než před dvěma roky), ani podle popisu navrhovaného řešení (navrhované řešení bylo mezi možnými alternativami zvažováno a to dokonce detailněji, než uvádí popis ZN).

Předložený popis řešení v ZN nelze považovat ve smyslu § 60, odst. a zákon. č. 64/1972 Sb. ani za vyřešení výrobně technického, technicko-organizačního nebo organizačně hospodářského problému, neboť jde v podstatě o pouhé vytyčení úkolu (bez konkrétních řešení jednotlivých vznikajících nebo existujících problémů). Předložený návrh nelze považovat za konkrétní vyřešení problému ani podle odst. b téhož paragrafu zákona, neboť v podstatě jde pouze o doporučení aplikace známého systému RIB-LOC, aniž by byl navržen výhodnejší způsob jeho využívání.

Konečně není nijak doloženo a lze mít oprávněné pochybnosti o tom, že v ZN přeloženým řešením může být dosaženo jekéhokoli společenského prospěchu (§ 61).

Technické hledisko

Důvodů, proč již v předběžném zkoumání způsobů rekonstrukce, prováděném FKVT, byla alternativa používající vyvložkování starého potrubí potrubím ze spirálově navíjené folie (bez ohledu na to, jde-li o systém RIB-LOC či jiný) vyloučena, byla celá řada. Tyto důvody platí v plném rozsahu i pro řešení, naznačené v přeloženém ZN.

Především tento způsob rekonstrukce není doporučován pro případy, kdy je nové potrubí vystaveno trvale značnému přetlaku vody z vnějšku. Důvodem je relativně malá statická únosnost potrubí před provedením injektáže. Udržování vnitřního rovnocenného přetlaku až do doby ze injektování a zatvrzení injektážní směsi je nejisté, nákladné a dlouhodobé.

V případě, kdy je vnitřní prostor potrubí s ojén spojitě s vnějším prostředím, nelze vodu z potrubí vyčerpat před zavedením přeflunu.

Zavedení přetlaku je téměř nemožné bez předchozího utěsnění otvoru ve starém potrubí. Zavedení přetlaku mimoto znamená výstavbu přechodových komor, které prakticky znemožňují kontinuální zavádění spirálově navíjeného potrubí, vyráběného v šechtě před shybou (problém přetlaku) a navíc znemožňují (i kdyby byl problém přetlaku vyřešen) zavedení profilu potřebného průměru, odpovídajícího vnitřnímu průměru litinového potrubí. Tím se též výrazně sníží průtočný profil.

V daném případě má podélná trasa shybky několik poměrně značných lomů; není zaručeno, že tyto lomy nebudu bránit zasouvání nového potrubí, či nedojde-li v těchto lomech k nekontrolovatelné deformaci profilu.


Při použití této technologie je nezbytné zaplnit všechny prostory mezi stěnou nového a starého potrubí, včetně prostoru mezi ztužujícími T profily folie injektážní hmotou. Injektáž pod vodou je v takovém případě neobvykle obtížná a výsledky nejisté. Není ani vyjasněna statická spolupráce mezi plastovým materiélem potrubí a injektážním obalem tak, aby mohla být zaručena potřebná únosnost potrubí, které musí přenášet neredukovaný vnější přetlak.

Doba rekonstrukce tímto způsobem, i kdyby byly odstraněny všechny technické nedostatky (nepochybne a velkými náklady), je relativně dlouhá, řádově v měsících. Konce shybky (v místě přetlakových komor) zůstanou nesanovány, nebo mohou být sanovány až dodatečně po úplném dokončení střední části.

Vzhledem k tomu, že tloušťka plastové folie je relativně malá (a z výrobních důvodů nemůže být zvětšena), lze očekávat v daném případě relativně malou životnost rekonstrukce v důsledku obrusu potrubí (potrubím jsou odváděny jak vody kanalizační, tak dešťové se splavenými hrubými povrchovými nečistotami).

Závěr

Předloženy ZN nepřináší nové řešení konkrétního problému. Naznačené ideové řešení je pro daný konkrétní případ technicky nevhodné a nepřináší prokazatelný spoledenstvý prospěch. Předložený ZN tak nesplňuje podmínky stanovené pro zlepšovací návrh podle zák. č. 84/72 Sb. a proto doporučuji, aby přihláška ZN 9/90 byla zamítnuta.



J. Baran
J. Baran

Magistr Ing. Jiří Baran
Technický ředitel

Základní dokument:

Základní dokument jsem podal jako znalec jmenované rozhodnutí
zakládající spravedlností ze dne 11. 10. 1967 č. 1. ZT 108/67 pro
zakládání stavebnictví, pro odvětví stavobудovatelství,
stavobudovatelských a zemědělských a všeobecného menštění.
Základní dokument je uveden pod číslem
M. J. Baran znaleckého
čísla.

Základní dokument je nahrazen náhradním (uznávanou mzdou), který podle T. 1
pravidel na základě dokladu číslo

